



Bauknecht_EcoStyle Waschmaschinen A+++_I
Mit den neuen Bauknecht EcoStyle Waschmaschinen A+++ wird Waschen zukünftig noch effizienter.



Bauknecht_EcoStyle Waschmaschinen A+++_II
Die neue Bauknecht Serie EcoStyle Waschmaschinen erreicht die höchste Energieeffizienzklasse A+++ des neuen EU-Labels.



Bauknecht_EcoStyle Waschmaschinen A+++_III
Waschen muss weder kompliziert sein noch unnötig viele Ressourcen verbrauchen – mit der neuen Bauknecht Serie der EcoStyle Waschmaschinen.



Bauknecht_EcoStyle Waschmaschinen A+++_IV
Die ideale Kombination für perfekt gepflegte Wäsche: Die neue Bauknecht Serie EcoStyle Waschmaschinen lässt sich ganz einfach mit den Wäschetrocknern der EcoStyle Reihe ergänzen.



Bauknecht_EcoStyle Waschmaschinen A+++_V

In den neuen Waschmaschinen der EcoStyle Serie setzt Bauknecht eine Vielzahl von komfortablen und zugleich ressourcenschonenden Funktionen ein.

Bauknecht_EcoStyle Waschmaschinen A+++_VI

Die EcoStyle Modelle mit der Energieeffizienz klasse A+++ verfügen über den leistungsstarken ProSilent Motor, auf den Verbraucher zehn Jahre Garantie erhalten.



Bauknecht_Plus X Award 2011_I

Die neue Bauknecht EcoStyle WA UNIQ 824 HFLD wurde bei Europas größten Technologie-Wettbewerb als „Bestes Produkt des Jahres 2011“ ausgezeichnet.



Bauknecht_Plus X Award 2011_I

Zusätzlich überzeugte die Waschmaschine die Jury aus Experten und Fachjournalisten in den Kategorien „Design, Bedienkomfort und Ökologie“.

Warum waschen Sie bestimmte Kleidungsstücke per Hand?

Studie „Haushalt 2011“
Bauknecht/Research Plus

Top 6 Deutschland

Um die Kleidung nicht zu beschädigen	84
Hartnäckige Flecken brauchen Handwäsche	26
Angst vor Abfärben	16
Schneller per Hand als mit der Waschmaschine	10
Um Hautirritationen durch Waschmittelreste zu vermeiden	8
Wenn man nur wenige Teile wäscht, verwendet man weniger Energie und Wasser	5



Werte in Prozent, Mehrfachantworten möglich



Bauknecht_Studie Haushalt_XVIII

84 Prozent der Verbraucher waschen bestimmte Kleidungsstücke per Hand - aus Angst, die Kleidung könnte in der Waschmaschine beschädigt werden.